

内容トーリング器具の扱い


スパイク被害を調査 女池で7.5mmも摩耗

市は、積雪寒冷地で大きな社会問題となっているスパイクタイヤが道路に与える影響を、今冬、五地で実地調査しました。その結果、最高で七・五mm、最低でも一・五mm削られているのが分りました。

この調査は、「アスファルト舗装路面の維持管理について、舗装道路のモーティング」といって、舗装道路のモーティングについて、モーティングによる被害につれて、モーティングの実態を把握するために行われたものです。

調査は、積雪前の昨年十二月十七日とスパイクタイヤを着脱後の今年四月一日の二回で、路面のデコボコを記録紙に記入して、グラフで表わしていく横断プロファイルメーターという測定機を使ってその差を調べました。

調査地点は、西堀前通五丁目



横断プロファイルメーターを使っての測定風景(4月1日、西堀通り)

家庭婦人スポーツ競技大会 ~卓球部~

~卓球部~